

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Преобразователи расхода электромагнитные измерительные ИПРЭ-7

#### Назначение средства измерений

Преобразователи расхода измерительные электромагнитные ИПРЭ-7 (далее - преобразователи ИПРЭ-7), предназначены для измерений объема жидких невзрывоопасных сред с удельной электропроводностью от  $10^{-3}$  до 10 См/м и преобразования объемного расхода в токовый и частотно-импульсный сигнал.

#### Описание средства измерений

В состав преобразователя входят:

- преобразователь расхода первичный ППР7;
- измерительный преобразователь ИП-7.

Преобразователь ИПРЭ-7 изготавливается в 2 х исполнениях, в зависимости от предела допускаемой относительной погрешности измерений (вариант исп.1; вариант исп.2).

Конструкция преобразователя ИПРЭ-7 предусматривает как раздельный вариант установки ППР7 и ИП-7 (в эксплуатации), так и единый вариант - когда ИП-7 устанавливают на ППР7.

Преобразователь ИПРЭ-7 обеспечивает:

- цифровую индикацию объемного расхода, м<sup>3</sup>/ч, в режиме "Расход";
- цифровую индикацию суммарного объема, м<sup>3</sup>, в режиме "Объем";
- цифровую индикацию суммарного объема, м<sup>3</sup>, в режиме "Доза";
- цифровую индикацию времени наработки преобразователя с момента первого включения питания, ч, в режиме "Наработка";
- возможность изменения корректирующего коэффициента П (канала расхода) на величину  $\pm 3\%$  от его номинального значения в режиме индикации "Параметр";
- выбор функции частотно-импульсного выхода (F=0 - выход частотный, F=1 - выход импульсный) в режиме индикации "Параметр";
  - управление режимом индикации с помощью управляющих кнопок:
  - выдачу на цифровой выход RS-232 по запросу с внешней ЭВМ следующей информации: объемного расхода, суммарного объема, измеренного со времени предыдущего запроса (дозы), времени наработки, адреса преобразователя (кода абонента с помощью внешних перемычек в выходном разъеме), служебную информацию (установленный Ду ППР7, технологические, градуировочные, данные);
  - возможность установки адреса преобразователя (кода абонента с помощью внешних перемычек в выходном разъеме);
    - индикацию ошибок в режиме "Расход";
    - индикацию знака "-" при обратном направлении потока жидкости;
    - автоматический возврат через 5 минут из любого режима индикации в режим "Расход".

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Общий вид ИПРЭ-7 и места пломбирования приведены на рисунке 1.




Рисунок 1

### Программное обеспечение

Программное обеспечение, записанное в микроконтроллер вычислителя, проводит обработку данных, поступающих от первичного преобразователя расхода ППР7, вычисление объема измеряемой среды и вывод результатов измерений на индикацию, формирует часовой и месячный архивы. Микроконтроллер имеет однократно программируемую память и программируется через технологический разъем, расположенной на печатной плате. Защита ПО осуществляется невозможностью перепрограммирования МК без его замены и без нарушения пломбы завода-изготовителя.

Идентификационные данные программного обеспечения, записанного в вычислитель, приведены в таблице.

Тип пре-образова-теля	Наимено-вание про-граммного обеспеча-ния	Идентифика-ционное на-именование ПО	Номер вер-сии (идентифи-кационный номер) ПО	Цифровой иден-тификатор ПО (контрольная сумма исполняе-мого кода)	Алгоритм вы-числения цифрового идентифика-тора ПО
ИП-7-Т	ipre7_P1.txt	ЛГФИ.00059	версия 1.0	F1E6	16-ти битная сумма всех байт, входящих в файл кода программы

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – "С" согласно МИ3286-2010.

## Метрологические и технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра								
Диаметр условного прохода ППР-7,мм	10	20	32	40	50	80	100	150	200
Расход максимальный ( $Q_{max}$ ), $m^3/\text{ч}$	2,82	11,3	22,68	36,0	57,6	144,0	226,8	576,0	900,0
Расход минимальный ( $Q_{min}$ ), $m^3/\text{ч}$	0,014	0,056	0,113	0,18	0,288	0,72	1,134	2,88	4,5

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема  $\delta_v$  и преобразования расхода в частотно-импульсный сигнал:

для варианта исполнения 1

$\pm 1,0\%$  в диапазоне расходов от  $Q_{max} \geq Q \geq Q_{max}/200$ ;

для варианта исполнения 2

$\pm 1,0\%$  в диапазоне расходов от  $Q_{max} \geq Q \geq Q_{max}/100$ ;

$\pm (0,01 Q_{max}/ Q_{izm})\%$  в диапазоне расходов  $Q_{max}/100 \geq Q \geq Q_{max}/200$ ,

где  $Q_{max}$  – максимальное значение расхода для соответствующего Ду преобразователя,  $m^3/\text{ч}$ ;

$Q_{izm}$  – измеряемое значение расхода в диапазоне расходов

$Q_{max}/100 \geq Q \geq Q_{max}/200$ ,  $m^3/\text{ч}$

Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования цифрового кода в токовый сигнал\*

$$\delta_{pr} = \pm (0,2 + 0,05 \cdot Q_{max}/Q_{izm}), \%$$

где  $Q_{max}$  – максимальное значение расхода для соответствующего Ду,  $m^3/\text{ч}$ ;

$Q_{izm}$  – измеряемое значение расхода,  $m^3/\text{ч}$ .

Степень защиты составных частей преобразователя ИПРЭ-7 по ГОСТ 14254-96 от проникновения внешних твердых предметов, пыли, воды:

- для ИП не хуже IP44, по ГОСТ 14254-96;

- для ППР не хуже IP54 по ГОСТ 14254-96, преобразователь устойчив к воздействию внешнего магнитного поля: постоянного напряженностью до 400 А/м и переменного с частотой 50 Гц напряженностью до 80 А/м; по электробезопасности преобразователь относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

Преобразователь ИПРЭ-7 относится к изделиям вида I непрерывного действия, обслуживаемым, ремонтируемым

Преобразователь ИПРЭ-7 обеспечивает:

- выдачу сигнала постоянного тока пропорциональным объемному расходу от 0 до 5 мА;

- выдачу частотного сигнала пропорционального объемному расходу от 0 до 1000 Гц;

- выдачу импульсного сигнала, пропорционального измеренному объему  $0,1 m^3$  или  $1 m^3$ , в зависимости от Ду ППР7.

Время готовности преобразователя ИПРЭ-7 к работе после включения питания не более 15 минут.

Параметры частотно - импульсного выхода:

- гальванически развязан, пассивный;

- напряжение от внешнего источника питания от 5 до 35 В, максимальный ток нагрузки не превышает 10 мА.

Параметры выходного частотного сигнала:

- частота следования импульсов прямо пропорциональна значению расхода  $Q_{max}$  и соответствует  $(1000 \pm 1,0)$  Гц;

- длительность импульсов  $(0,25 \pm 0,05)$  мс.

Параметры сигнала на импульсном выходе:

- импульсы, появляющиеся на выходе, должны соответствовать измеренному объему  $0,1 \text{ м}^3$  для  $D_u < 80 \text{ мм}$  и  $1,0 \text{ м}^3$  для  $D_u \geq 80 \text{ мм}$ ;
- длительность импульса  $(550 \pm 110) \text{ мс}$ .

Питание преобразователя ИПРЭ-7 осуществляется от сети переменного тока напряжением  $(220_{-33}^{+22}) \text{ В}$ , частотой  $(50 \pm 1) \text{ Гц}$ .

Преобразователь ИПРЭ-7 сохраняет свои технические характеристики при обратном направлении движения измеряемой жидкости, при этом в режиме "Расход" индицируется знак "-".

Условия эксплуатации:

атмосферное давление : от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)

рабочий диапазон температур:

- ИП-7 от плюс 1 до плюс  $40^\circ\text{C}$ ;
- ППР7 от минус 40 до плюс  $50^\circ\text{C}$ ;

относительная влажность воздуха до 98 %;

устойчив к воздействию внешнего магнитного поля: постоянного напряженностью до  $400 \text{ А/м}$  и переменного с частотой 50 Гц напряженностью до  $80 \text{ А/м}$ .

Параметры измеряемой жидкости:

- диапазон температуры измеряемой жидкости - от плюс 1 до плюс  $150^\circ\text{C}$  при раздельном варианте установки ППР7 и ИП-7 и от плюс 1 до плюс  $90^\circ\text{C}$  при едином варианте установки ППР7 и ИП-7;

- давление измеряемой жидкости от 0,1 до 1,6 МПа.

Длина кабелей электрической связи от ИП-7 к ППР7 в случае раздельной модификации исполнения не должна превышать 100 м при условии, что сопротивление проводников, соединяющих ППР7 с ИП-7 по цепи питания, не должно превышать 2,0 Ом.

Длина кабеля электрической связи от ИП-7 к нагрузке на токовом выходе должна быть не более 100 м при общем сопротивлении линии связи и нагрузки до 400 Ом.

Средняя наработка на отказ – 30000 ч.

Средний срок службы – не менее 12 лет.

### Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель измерительного преобразователя ИП-7 методом трафаретной печати и на титульном листе паспорта - типографским способом.

### Комплектность средства измерений

№ п/п	Наименование	Кол.	Примечание
1.	Преобразователь расхода первичный ППР7	1	$D_u$ согласно заказу
2.	Измерительный преобразователь ИП-7	1	Модификация согласно заказу
3.	Комплект технологический	1	По заказу потребителя
4.	Комплект монтажных частей	1	По заказу потребителя
5.	Руководство по эксплуатации ЛГФИ.407212.013 РЭ	1	
6.	Паспорт ЛГФИ.407212.013 ПС	1	
7.	Методика поверки ЛГФИ.407212.013 МИ	1	По заказу потребителя

### Проверка

осуществляется по документу ЛГФИ.407212.013 МИ "ГСИ. Преобразователь расхода электромагнитный измерительный ИПРЭ-7. Методика поверки", утвержденному ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" в апреле 2013 г.

Основное поверочное оборудование:

- поверочные расходомерные установки с погрешностью не более  $\pm 0,3\%$ ;

- частотомер электронно-счетный ЧЗ-54, погрешность  $\delta_f \leq 1 \cdot 10^{-6}$ ,  $\delta_T \leq \pm 0,03\%$ ;
- катушки электрического сопротивления измерительные Р 321, Р 331 класс точности 0,01.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

изложены в руководстве по эксплуатации ЛГФИ.407212.013 РЭ.

### **Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям расхода электромагнитным измерительным ИПРЭ-7**

1. ГОСТ 8.145-75 Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода жидкости в диапазоне  $3 \cdot 10^{-6} \div 10 \text{ м}^3/\text{s}$ .
2. ГОСТ 8.470-82 Государственная поверочная схема для средств измерения объема жидкости.
3. ГОСТ 12.2.007.0 – 75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности".
4. ГОСТ 22782.0 - 81 "Электрооборудование электрозащищенное. Общие технические требования".
5. ЛГФИ.407212.013 ТУ. Технические условия.

### **Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

– выполнение торговых и товарообменных операций.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Черновец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93